


DAC1242-1.5、DAC1242用DAIを128fsモードに変更するための改造点 2010.10.2

FN1242Aを176kHz以上で安定して動かすためにはシステムクロックは128あるいは192fsが必要です。現状のCS8416の設定は256fsに設定しています。下図に128fsへの改造点を記しますので参考にしてください(動作は未確認です)。



DAC1242-1.5の場合

DAC1242用DAIの場合